

РАЗРЕШЕНИЕ

на изменение сроков ремонта электрооборудования.

Комиссия, назначенная приказом генерального директора ОАО «ХМЗ» № 08\0-П от 21.01.2014 года, осмотрела ниже перечисленное оборудование, сделала оценку его технического состояния и приняла решение о замене капитального ремонта в 2016 году на текущий в связи с удовлетворительным техническим состоянием данного оборудования.

№ пп	Наименование оборудования	Место установки (позиция)	Инвентарный Номер
1	Ячейка № 1	ФП-1	050001
2	Ячейка № 13	ФП-1	050013
3	Ячейка № 15	ФП-1	050015
4	Ячейка № 17	ФП-1	050017
5	Сборные шины	ФП-1	050181
6	Ячейка № 3	ФП-2	050039
7	Ячейка № 7	ФП-2	050043
8	Ячейка № 15	ФП-2	050051
9	Ячейка № 22	ФП-2	050058
10	Ячейка № 24	ФП-2	050060
11	Ячейка № 26	ФП-2	050062
12	Система эл.отопления	ФП-2	054112
13	Ячейка № 27	ФП-2	050063
14	Сборные шины	ФП-5	050185
15	Ячейка № 29	ФП-2	050065
16	Ячейка № 2	ФП-3	050067
17	Ячейка № 11	ФП-3	050076
18	Ячейка № 13	ФП-3	050078
19	Ячейка № 17	ФП-3	050082
20	Сборные шины	ФП-3	050183
21	Ячейка № 2	ФП-4	050085
22	Ячейка № 5	ФП-4	050088
23	Ячейка № 7	ФП-4	050090
24	Ячейка № 14	ФП-4	050097
25	Ячейка № 5	ФП-5	050099
26	Ячейка № 27	ФП-5	050110
27	Ячейка № 31	ФП-5	050112

28	Ячейка № 33	ФП-5	050113
29	Ячейка № 46	ФП-5	050143
30	Ячейка № 2,3	ТП-21	050238
31	Ячейка № 2	ЗРУ-6кВ	050266
32	Ячейка № 3	ЗРУ-6кВ	050267
33	Ячейка № 6	ЗРУ-6кВ	050270
34	Ячейка № 9	ЗРУ-6кВ	050273
35	Разъединитель РЛНДЗ-2-110 с	С-210	050321
36	Переключки, спуски	С-210	050330
37	Тр-р №2	ТП-5	050203
38	Ячейка № 11	ЗРУ-6кВ	050275
39	Разрядник РВС-35	С-210	050327
40	Ячейка № 15	ЗРУ-6кВ	050279
41	Ячейка № 17	ЗРУ-6кВ	050281
42	Ячейка № 19	ЗРУ-6кВ	050284
43	Ячейка № 24	ЗРУ-6кВ	050289
44	Ячейка № 27	ЗРУ-6кВ	050292
45	Ячейка № 32	ЗРУ-6кВ	050297
46	Ячейка № 37	ЗРУ-6кВ	050302


Председатель комиссии:



А.С.Сметанин.

Члены комиссии:

Начальник энергоцеха



С.Ф.Дябкин

Мастер энергоцеха



В.С.Федоров.